DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863403/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: RISADY

ADRESSE: IVP 64 AK BIS ANKASINA TELEPHONE: 0340109011

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM: 4070TBF MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : 639813 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:13063227

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2775 PAV :1815 CU :960

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2018

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE

LE:17/01/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/09/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 863403/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RISADY DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4070 TBF

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2775 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 16 800