

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABEHASIMBOLA VICTOR

ADRESSE : LOT II A 68 SAHAMASY AMBALAVAO, Tél. 0348324343

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8086FE

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 6700

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : Ar 34 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 921342/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 24/11/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS