DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933479/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: RAHANTAMALALA MARIE CLAUDINE

ADRESSE: LOT IVM 58 A TER AMBOHIMANANDRAY TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 2879TBL MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO
GENRE : CTTE TYPE : WVH7HP CARROSSERIE :FOURGON VITRE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:487968
PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3050 PAV :1763 CU :1287

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/06/2021

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 10/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

Nif : 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N° :933479/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAHANTAMALALA MARIE CLAUDINE DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2879 TBL

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 3050 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000