DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARIVELO LIMBY DANIS **ADRESSE**: LOT 0212 K SECT 8/2 TANAMBAO SOTEMA, **Tél**. **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **7021MD**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2880

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 919176/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS