



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874812/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RAMAROSON MAMY SYLVIA

ADRESSE : LOT 148 CITE AMBODINISOTRY

TELEPHONE : -

PROFESSION :COIFFEUSE

NUM IMM : 2676TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:...742412

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2645

PAV :1960

CU :685

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au**08/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2676TBM****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2645

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400