DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913412/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 16/11/2021

NOM: ANDRIAMALALA ANJARATAHIAA NAOMY

ADRESSE: M 88 AMBODIVOANJO **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 9355TAR **MARQUE**:SUZUKI **COMMUNE: ALASORA** GENRE: VP TYPE: SJ70 **CARROSSERIE**:CI2P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE:**7 N°SERIE DU TYPE:3..09604 PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**G13BA220459

PTC:1330 **PAV**:800 CU:530

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1991

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 20/02/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au 16/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:913412/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: ANDRIAMALALA ANJARATAHIAA NAOMY DATE 16/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9355TAR

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: PTC 1330 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 Ar 4 000 TVA

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0