DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANATOANDRO & HARINIAINA \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT & II & D & 8 & EST & VINANY, & \textbf{T\'el.} & 034 & 44 & 281 & 42 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{7354FD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TPP > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 6200

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 927346/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR