

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 872946/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 07/10/2021

**NOM :** ANDRIAMBELOMANANA RAZAIARIZO

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** AVARATSENA SOAVINANDRIANA ITASY 033 17 935 02

**PROFESSION :** COLLECTEUR

**NUM IMM :** 4539TBE

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** CAM

**TYPE :** 1519

**CARROSSERIE :** PRB

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 15

**N°SERIE DU TYPE:** 36013310928597

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 14800

**PAV :** 6500

**CU :** 8300

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1973

**USAGE EFFECTIF :** TM10

**NR CARTE VIOLETTE :** -

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 11/06/2020

**PATENTE :** 0063046/DGI G

**ANI :** -

**Visite du :** 07/10/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOMANANA A. Joachin

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

**Validité de circulation jusqu'au** 07/04/2022

**APTE**