## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMANANTSOA RIVO

ADRESSE: LOT 02 890 AMPASAMBAZIMBA 0349277088, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $4131AH\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

**DROIT:** Ar 9 000 Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN:** 

**CARTE:** Ar 2 000 PV: Ar 4 000 THT: Ar 15 000 TVA: Ar 3 000

Ar 18 000 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 919649/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur: Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS(22/01/2022)