



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868611/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : ANDRIAMIHAJA ANDONIAINA

ADRESSE : LOT 0105 P 0040 LA CORNICHE MGA VILLE

TELEPHONE : 0340681718

PROFESSION :-

NUM IMM : 5688ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : SH81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:7U128019

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2395

PAV :1785

CU :610

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5688ME****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2395

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000