DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZANANDRAIBE FARANIAINA LILIANE ADRESSE: LOT III X 74 ANOSIBE II, Tél. 0346663847

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2728TAU

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1090

DROIT: Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 933276/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RALOVASOA Cristine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 02 MOIS 07/02/21