DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & BEMORA SYLVIA \\ & \textbf{ADRESSE:} & LOT H 013AMH AMBALAKAZAHA, T\'el. \\ & Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule: 2560DH \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

RECU N°: 862705/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- AMPOULE PHARE G/D A CHANGER EN JAUNE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30 JOURS