DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919610/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

NOM: RABARY JOHN ROMUALD

ADRESSE: LOT 0712 N 216 ANTANIVAO NORD TELEPHONE: -

PROFESSION: MEDECIN

NUM IMM : 2859TBH MARQUE :KIA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: JC5215 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:65516457

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2600 PAV :2013 CU :587

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au09/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:919610/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RABARY JOHN ROMUALD DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2859 TBH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :

PTC
2600

DROIT
Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**