## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAKARIVONY RASAMOELINA **ADRESSE** : LOT IAH79AC AVARATSENA AMBOHIDRAPETO, **Tél**. 0344562157

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1317TAF

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6000

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 922963/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NETA PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS