

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: JEAN CRISSE**

**ADRESSE : LOT 3 CITE DES 25 VILLAS 67 HA NORD EST/Tel: 032 61  
334 76, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6392TBJ**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 923911/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 26/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- DEMARREUR A VERIFIER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond Victorien	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 2 MOIS</b>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--