

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: HERINDRAINY VOLATIANA**

**ADRESSE : SAHAVOLA MARABOUT, Tél. 034 52 993 90**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8709AG**

**USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 919448/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 22/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- R T A A PRESENTER (T S V T)

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 02 MOIS 22/01/2022**