



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869181/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : TSILIZY RAKOTOZANABOLA MINOHERY FANOMEZANA CHRISTIAN

ADRESSE : II A 67 ANDRAVAKO

TELEPHONE :

PROFESSION :TECHNICIEN DE MAINTENANCE

NUM IMM : 7521TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU199009

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2370

PAV :1680

CU :690

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 21/09/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Le Chef de Centre

Opérateur :RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7521TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400