DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:DelPhin} \textbf{De:} \ NDRIAMPISORA \ RAPHAEL \ DELPHIN \\ \textbf{ADRESSE:} \ 907 \ C \ 1 \ P \ 13/44 \ TANAMBAO \ V, \ \textbf{T\'el.} \ 0328928945 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{0107AJ}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2030

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 874758/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS