

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: MANANTENASOA JEAN CRY

ADRESSE : LOT ITZ 27 BEHENJY/, Tél. 0341435532

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8240TL

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1065

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 907459/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS-15/11/2021