

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMAROSON MARLENE PAULETTE RAVONJISOA
ADRESSE : LOT II A 89 ANJANAHARY, Tél. 034.07.722.12
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **8856TAE**

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 917266/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS-19/12/2021