

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABARISOLO RINDRA**  
**ADRESSE : LOT 157 BIS FM ANTEHIROKA, Tél. 0341909252**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1020TS**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1200

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 834582/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 31/08/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEMARREUR A VERIFIER
- CARTE GRISE A CHANGER
- DEFAUT DE MUTATION
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RANDRIANARIJAONA TAFITA  
NAROVANA NAJAINA HARILALA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS**