## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMIANDRISOA FLORENT / 0340222388 **ADRESSE**: LOGT LYCEE TECHNIQUE SECT N° 2 AMBALANOMBY,

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $8946MD\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 652

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 864513/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NETA PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ESSUIE GLACE NULLE
- BACHE DECHIREE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS