

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868241/ANT/004/SUR SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RABENASOLO FIDINIRINA

TELEPHONE :

ADRESSE : LOT III L 47 AMPANORIVOANA AMPAHIBATO

PROFESSION : INSPECTEUR DES IMPOTS

NUM IMM : 8657TBE

MARQUE : HYUNDAI

COMMUNE : ALASORA

GENRE : VP

TYPE : KMHNM81

CARROSSERIE : BREAK

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 10

N°SERIE DU TYPE: 01.3874

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :

PTC : 2130

PAV : 1545

CU : 585

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 20/09/2019

PATENTE :

ANI :

Visite du : 04/10/2021

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au 22/09/2022

APTE