## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAFIMAHATRATRA RENE **ADRESSE**: NAMAHORA MORONDAVA, **Tél**. 0325364171 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **4738UD** 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2770

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 921155/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 45JOURS