

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOAMIAFARA JOSEPHINE  
**ADRESSE :** I B 130 A TALATA VOLONONDY, Tél. 0347664360  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8806TBH**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER :** **Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 925236/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/11/2021

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15JOURS 14/12/2021**