DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: PROJET CRESAN 2 GLOBAL FUND R3 **ADRESSE**: LOT III 39 BLOC 2 ANOSY, **Tél.** 0348051041 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **9160TAG**

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2590

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-MANAKARA

RECU N°: 870425/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper

Opérateur: RAHELIARISOA BEATRICE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS, 05/12/2021