



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913326/FNR/007/SUR SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RANDRIANILANA PIERRE BIENVENU

TELEPHONE : /

ADRESSE : AMBATOLAHY VOHIPOSA

PROFESSION :MPAMBOLY

NUM IMM : 0360FE

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : VOHIPOSA

GENRE : CAM

TYPE : 611KA

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:61146810788518

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :

PTC :4600

PAV :2260

CU :2340

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 1987

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 22/10/2021

PATENTE :

ANI :

Visite du : 16/11/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

Validité de circulation jusqu'au 22/04/2022

APTE