

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHANITRINIAINA VOLOLONIAINA MARIE JOSEPHINE /  
0320422597

**ADRESSE :** LOT 1 ER QUARTIER TSARARIVOTRA 0327183547, Tél.  
034003415

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2489ME**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2910

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 865712/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**