



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874725/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RASOANIAINA SOPHIE LARISSIA

ADRESSE : 0107 B 0194 SECT I MAHAVOKY NORD

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 6072MD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA I

GENRE : VP

TYPE : NM81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:065279

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1800

CU :630

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : ---

DELIVREE LE :07/10/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2020

PATENTE : -0063608

ANI : ---

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au08/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6072MD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000