DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933004/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: RALALASON CLAIRC VICTORIO

ADRESSE : LOT CASERNE FORT DUCHENE TELEPHONE :

PROFESSION:OFFICIER DE LA GENDARMERIE

NUM IMM : 3052TBD MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : NN81WP CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :- PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:..000750
PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILISIBLE

PTC :3080 PAV :2190 CU :890

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/11/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:933004/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RALALASON CLAIRC VICTORIO DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3052TBD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 3080 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**