## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 871068/MGA/020/SUR SITE/2021 **DATE**: 06/10/2021

NOM: RABELAZA FRECINE EUGENE TELEPHONE: 0324003415

ADRESSE: VILLA NAKUPENDA 0206 C 0108 AMBONDRONA

**PROFESSION**:MENAGAERE

NUM IMM : 8508ME MARQUE :SSANGYONG COMMUNE : MAHAJANGA

**GENRE**: VP **TYPE**: FH2AF1 **CARROSSERIE**:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:7P245183

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2415 PAV :1810 CU :605

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 2007

USAGE EFFECTIF : VP NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: ANI:

**Visite du :** 06/10/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

**Opérateur**: RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au 28/09/2022 APTE