## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{aligned} \textbf{De:} & \text{ RATOVOARISON LALAINA HERIMANANTSOA TAHINA} \\ & \textbf{ADRESSE:} & \text{ LOGT 404 CITE ANALAMAHITSY -, T\'el. 0341752198} \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0721TAB} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1280

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000
TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 928320/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 01/03/20222