



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909502/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RANDRIANAVANONA MAHAVITA ELIASY JUSTIN

ADRESSE : VILLA FAHASOAVANA 101 AD 0218 LA CORNICHE

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 5937ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : SJ81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:8U280092

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2395

PAV :1795

CU :600

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 05/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5937ME

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2395

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000