

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAVONJISOA JOSEPH  
**ADRESSE :** LOT BA 207 AMPITATAFIKA ANDREFAMBOHITRA  
VAOVAO, **Tél.** 0346661322  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7197TAK**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1280

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 921470/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 24/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José  
B.A  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 24/01/2022**