DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMANA ARMAND
ADRESSE: AV 03 BIS LOHARANOMBATO, Tél. 0348633264
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0675TAB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1220

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 864478/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FEU DE POLICE NUL
- CARROSSAGE ROUES AV G A REGLER
- PARALLELISME A REGLER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS