DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABENINDRINAMANANA

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{LOT IV Y 32 A F ANOSIPATRANA EST0340198339}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1792TBN} \\$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2250

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 906755/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RALOVASOA Cristine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 10/12/21