

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIANARIJAONA NAIVOMALALA ZOGASY  
**ADRESSE :** LOT 0101 AI 0120 CAMP BOSTANI LA CARRIERE, Tél.  
0324003415

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1489ME**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 919416/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- TRIANGLES DE PRESIGNALISATION NON CONFORME
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**