

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: HAJANIRINA LEON

ADRESSE : LOT A I 82 BIS ANTONGOMBATO, Tél. 0347719437

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9229TBC**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : **Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO**

RECU N° : 865774/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS