

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAJAOFERA MAHOLISOA JOHANN**

**ADRESSE : H 101 M MERIMANJAKA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4178TBN**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1790

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 931385/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 03/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE CHOC AV/ARR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(03/01/2022)**