

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABELAZA FRECINE EUGENE

**ADRESSE :** VILLA NAKUPENDA 0206 C 0108 AMBONDRONA, Tél.  
0324003415

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8508ME**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2415

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 862055/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- SILENT BLOC BARRE STABILISATRICE AV EN MAUVAIS ETAT
- SILENT BLOC BARRE STABILISATRICE AR EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**