

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RINDRA AINA RASENDRANIRINA YVELINE  
**ADRESSE :** IVZ 61 BIS AMBODIRANO AMPEFILOHA, Tél. 0331709845  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3178TAB**

**USAGE EFFECTIF:** CU

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER :** **Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 907564/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 10/01/2022</b>	
---	--	--