## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAZAFIARIZAKA VOLOLOMALALA \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT 183 G AMBOROPOTSY TALATAMATY, \textbf{T\'el.} \ / \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{5266TAS} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1640

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANANJARY - FIANARANTSOA

**RECU N°: 913848/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS, 10/12/2021