

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** VOLOLONIRINA ALINE SANDRA  
**ADRESSE :** LOT 98 B MANJAKA, Tél. 034 62 868 82  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **5759TAV**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1580

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 933176/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/12/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS 07/02/2021**