DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875607/ANT/004/SUR SITE/2021 DATE: 11/10/2021

NOM: RAMINOARISOA MARTINE

ADRESSE: LOT IVI 52 MANDIALAZA AMBODIVONA TELEPHONE: -

PROFESSION: MPAMPIANATRA

NUM IMM: 9109TBM **MARQUE**: VOLKSWAGEN **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:B6013712

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :5000 PAV :2200 CU :2800

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 11/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

.....



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :875607/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAMINOARISOA MARTINE DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9109TBM

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5000 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**