

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: YANG YALU
ADRESSE : IVA 11 ANTANINANDRO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0692TBC**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 3100

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : **870898/ANT/010/SUR_SITE/2021**

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FERMETURE PORTE ARR D A REPARER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1 MOIS**