DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

MANAKARA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 855064/FNR/021/SUR_SITE/2021 **DATE**: 21/09/2021

NOM: RAKOTONDRASOA HERINJATO PARFAIT

ADRESSE: LOT VM 91 SA BIS V SAROPODY TELEPHONE:/

PROFESSION:/

NUM IMM: 7868TBPMARQUE: MERCEDES BENZCOMMUNE: ANTANANARIVOGENRE: CAMTYPE: 904663CARROSSERIE: FOURGONSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 10N°SERIE DU TYPE: 1R764782

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2100 CU :1400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/09/2021

PATENTE: ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 21/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L. Rasolomanana Le Chef de Centre

Opérateur :RAHELIARISOA BEATRICE Validité de circulation jusqu'au21/03/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRASOA HERINJATO PARFAIT DATE 21/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7868 TBP

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**