

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOAMAHARAVO MARIE CECILE
ADRESSE : LOT II A 122 G NANISANA IADIAMOLA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2739TAE**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1120

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 931286/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 08/12/2021