DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RASOLONIRINA MELLINE / 0340249999} \\ \textbf{ADRESSE}: LOT 0202 A 0016 SECT 3 ANTANIMASAJA, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6003MD} \\ \\$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 13 000

 TVA:
 Ar
 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 872494/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS