DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De: TOVO ANTOINE} \\ \textbf{ADRESSE}: ANALAIVA MORONDAVA, Tél. // \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: 9079UC \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2910

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-MORONDAVA

RECU N°: 866396/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE A PEINDRE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS