DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANTINARIVO JEAN FRED **ADRESSE** : LOT IN21 TANAMBAO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $7098FE\,$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-IHOSY

RECU N°: 871332/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE A REMPLACER
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: RANEDSON TAHIRY MAHONY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 06/11/2021